

環狀線北環段Y20(不含)~Y23(含)土建及水電環控區段標工程

日期: 115年5月28日

時段	號誌	標誌	標線	警示燈 (爆閃)	帆布圍籬	籬外施工 (外單位)	時間、位置、坑洞修補改正措施
上午							1000 CF680B 全線狀況良好 良好
下午							1500 發現 Y22站 集賢路 路面龜裂 共2處 Y23站 集賢路 路面龜裂 共1處
晚間 其它							1900 發現 Y22站 集賢路 路面龜裂 共2處 Y23站 集賢路 路面龜裂 共1處

台工:

✓

巡查人:

陳其仁

覆核:

黃明輝

※V: 正常, ◎: 嚴重缺失, 有危及行車或行人安全之虞須立即改善, ○: 一般性缺失, 須列管限期改善(n: 表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分), 檢附當日巡檢照片。

※籬外施工: 圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表