

環狀線北環段Y20(不含)~Y23(含)土建及水電環控區段標工程

日期: 112年9月15日

時段	號誌	標誌	標線	警示燈 (爆閃)	帆布圍籬	籬外施工 (外單位)	時間、位置、坑洞修補改正措施
上午							10:00 682標全綫狀況良好。 10:00 Y23站周邊路面有龜裂情形。
下午							15:00 682標全綫狀況良好。 15:00 Y23站周邊路面有龜裂情形。
其它							人

台工: 人

巡查人: 林室君 0915 1630

覆核:

※V: 正常, ⊙: 嚴重缺失, 有危及行車或行人安全之虞須立即改善, ○: 一般性缺失, 須列管限期改善(n: 表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分), 檢附當日巡檢照片。

※籬外施工: 圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：112.09.15/ Y21車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：112.09.15/ Y21車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：112.09.15/ Y21車站
照片說明：路面狀況

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：112.09.15/ Y22車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：112.09.15/ Y22車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：112.09.15/ Y22車站
照片說明：路面狀況

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：112.09.15/ Y23車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：112.09.15/ Y23車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：112.09.15/ Y23車站
照片說明：路面狀況

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：112.09.15/ Y21車站
照片說明：牌面設置狀況



巡查日期地點：112.09.15/ Y22車站
照片說明：牌面設置狀況



巡查日期地點：112.09.15/ Y23車站
照片說明：牌面設置狀況

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：112.09.15/ Y23車站
照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：112.09.15/ Y23車站
照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：112.09.15/ Y23車站
照片說明：路面龜裂狀況

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：112.09.15/ Y23車站
照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：112.09.15/ Y23車站
照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：112.09.15/ Y23車站
照片說明：路面龜裂狀況

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：112.09.15/ Y23車站
照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：112.09.15/ Y23車站
照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：112.09.15/ Y23車站
照片說明：路面龜裂狀況