

環狀線北環段Y20(不含)~Y23(含)土建及水電環控區段標工程

日期：112年 9月 16日

| 時段 | 號誌 | 標誌 | 標線 | 警示燈 (爆閃) | 帆布圍籬 | 籬外施工 (外單位) | 時間、位置、坑洞修補改正措施 |
|----|----|----|----|-------------|------|---------------|---|
| 上午 | | | | | | | 0930 680B 全線狀況良好 0930 Y=1 Y=2 車站周邊道路巡檢 異常 |
| 下午 | | | | | | | 1630 680B 全線狀況良好 1630 Y=3 車站周邊道路路面巡檢 有發現 2處龜裂情形 |
| 其它 | | | | | | | |


台工：



巡查人：

國邦文 9/16/2023

覆核：



※V：正常，◎：嚴重缺失，有危及行車或行人安全之虞須立即改善，○：一般性缺失，須列管限期改善(n:表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分)，檢附當日巡檢照片。

※籬外施工：圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：112.09.16/ Y21車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：112.09.16/ Y21車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：112.09.16/ Y21車站
照片說明：路面狀況

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：112.09.16/ Y22車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：112.09.16/ Y22車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：112.09.16/ Y22車站
照片說明：路面狀況

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：112.09.16/ Y23車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：112.09.16/ Y23車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：112.09.16/ Y23車站
照片說明：路面狀況

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：112.09.16/ Y21車站
照片說明：牌面設置狀況



巡查日期地點：112.09.16/ Y22車站
照片說明：牌面設置狀況



巡查日期地點：112.09.16/ Y23車站
照片說明：牌面設置狀況

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：112.09.16/ Y23車站
照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：112.09.16/ Y23車站
照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：112.09.16/ Y23車站
照片說明：路面龜裂狀況

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：112.09.16/ Y23車站
照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：112.09.16/ Y23車站
照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：112.09.16/ Y23車站
照片說明：路面龜裂狀況