

# 環狀線北環段Y20(不含)~Y23(含)土建及水電環控區段標工程

日期: 114年10月4日

| 時段 | 號誌 | 標誌                    | 標線 | 警示燈<br>(爆閃) | 帆布圍籬 | 籬外施工<br>(外單位) | 時間、位置、坑洞修補改正措施            |
|----|----|-----------------------|----|-------------|------|---------------|---------------------------|
| 上午 |    | 10:00<br>CF680B全線狀況正常 |    |             |      |               | 10:00<br>Y22站集賢路與集英路口路面龜裂 |
| 下午 |    | 15:00<br>CF680B全線狀況正常 |    |             |      |               | 15:00<br>CF680B全線路面狀況正常   |
| 其它 |    |                       |    |             |      |               |                           |

台工:

✓

巡查人:

張秉奎 1008  
1730

覆核:

張秉奎 1008  
1800

※V: 正常, ◎: 嚴重缺失, 有危及行車或行人安全之虞須立即改善, ○: 一般性缺失, 須列管限期改善(n: 表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分), 檢附當日巡檢照片。

※籬外施工: 圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表