

# 環狀線北環段Y1J(不含)~Y23(含)土建及水電表控區段標工程

日期：112年9月24日

| 時段 | 號誌 | 標誌 | 標線 | 警示燈<br>(爆閃) | 帆布圍籬 | 籬外施工<br>(外單位) | 時間、位置、坑洞修補改正措施                                 |
|----|----|----|----|-------------|------|---------------|--|
| 上午 |    |    |    |             |      |               | 10:00<br>682標全線狀況良好<br><br>10:00<br>Y23站周邊路面龜裂 |
| 下午 |    |    |    |             |      |               | 16:00<br>682標全線狀況良好<br><br>16:00<br>Y23站周邊路面龜裂 |
| 其它 |    |    |    | X           |      |               | X  |

台工：

X

巡查人：

覆核：

JMS

※V：正常，◎：嚴重缺失，有危及行車或行人安全之虞須立即改善，○：一般性缺失，須列管限期改善(n:表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分)，檢附當日巡檢照片。

※籬外施工：圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表

# 環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：112.09.24/ Y21車站  
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：112.09.24/ Y21車站  
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：112.09.24/ Y21車站  
照片說明：路面狀況

# 環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：112.09.24/ Y22車站  
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：112.09.24/ Y22車站  
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：112.09.24/ Y22車站  
照片說明：路面狀況

# 環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：112.09.24/ Y23車站  
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：112.09.24/ Y23車站  
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：112.09.24/ Y23車站  
照片說明：路面狀況

# 環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：112.09.24/ Y21車站  
照片說明：牌面設置狀況



照片說明：牌面設置狀況



照片說明：牌面設置狀況

## 環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：112.09.24/ Y23車站  
照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：112.09.24/ Y23車站  
照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：112.09.24/ Y23車站  
照片說明：路面龜裂狀況

# 環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：112.09.24/ Y23車站  
照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：112.09.24/ Y23車站  
照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：112.09.24/ Y23車站  
照片說明：路面龜裂狀況

## 環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：112.09.24/ Y23車站  
照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：112.09.24/ Y23車站  
照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：112.09.24/ Y23車站  
照片說明：路面龜裂狀況