

環狀線北環段Y20(不含)~Y23(含)土建及水電環控區段標工程

日期: 115年1月15日

| 時段 | 號誌 | 標誌 | 標線 | 警示燈 (爆閃) | 帆布圍籬 | 籬外施工 (外單位) | 時間、位置、坑洞修補改正措施 |
|------------|-------|---------------|----|-------------|------|---------------|-----------------|
| 上午 | 10:00 | CF680B全線狀況正常。 | | | | 10:00 | Y22站集賢路路面龜裂。 |
| 下午 | 15:00 | CF680B全線狀況正常。 | | | | 15:00 | Y22站集賢路路面龜裂。 |
| 其它 (存檔) | 19:00 | CF680B全線狀況正常。 | | | | 19:00 | CF680B全線路面狀況正常。 |

台工:

✱

巡查人:

羅英文 01/15
19:00

覆核:

蔡明 01/15
19:00

※V: 正常, ◎: 嚴重缺失, 有危及行車或行人安全之虞須立即改善, ○: 一般性缺失, 須列管限期改善(n: 表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分), 檢附當日巡檢照片。

※籬外施工: 圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表