

環狀線北環段Y20(不含)~Y23(含)土建及水電環控區段標工程

日期: 115年 / 月 / 10日

時段	號誌	標誌	標線	警示燈 (爆閃)	帆布圍籬	籬外施工 (外單位)	時間、位置、坑洞修補改正措施
上午							1000 CF680B全線狀況良好 1000 CF680B全線狀況良好 路面
下午							1500 CF680B全線狀況良好 1500發現 Y22 站集賢路有處 路面龜裂情況。
夜間 其它							1930 CF680B全線狀況良好 1930發現 Y22 站集賢路有處 路面 龜裂情況。

台工:

X

巡查人:

國英 0110
19/10

覆核:

郭... 19/10

※V: 正常, ◎: 嚴重缺失, 有危及行車或行人安全之虞須立即改善, ○: 一般性缺失, 須列管限期改善(n: 表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分), 檢附當日巡檢照片。

※籬外施工: 圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表