

環狀線北環段Y10(不含)~Y23(含)土建及水電 衰控區段標工程

日期: 112年11月29日

| 時段 | 號誌 | 標誌 | 標線 | 警示燈 (爆閃) | 帆布圍籬 | 籬外施工 (外單位) | 時間、位置、坑洞修補改正措施 |
|----|-------|----|----|-------------|------|---------------|-----------------------|
| 上午 | 10:00 | | | | | | 10:00 Y23站周邊道路路面龜裂 |
| 下午 | 16:00 | | | | | | 16:00 Y23站周邊道路路面龜裂 |
| 其它 | | | X | | | | X |

台工:

X

巡查人:

廖宗生

覆核:

JMY

※V：正常，◎：嚴重缺失，有危及行車或行人安全之虞須立即改善，○：一般性缺失，須列管限期改善(n:表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分)，檢附當日巡檢照片。

※籬外施工：圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：112.11.29/ Y21車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：112.11.29/ Y21車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：112.11.29/ Y21車站
照片說明：路面狀況

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：112.11.29/ Y22車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：112.11.29/ Y22車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：112.11.29/ Y22車站
照片說明：路面狀況

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：112.11.29/ Y23車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：112.11.29/ Y23車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：112.11.29/ Y23車站
照片說明：路面狀況