


巡查日期地點: 112.12.06/ Y21車站

照片說明:路面狀況



巡查日期地點: 112.12.06/ Y21車站

照片說明:路面狀況



巡查日期地點: 112.12.06/ Y21車站

照片說明:路面狀況



巡查日期地點: 112.12.06/ Y22車站

照片說明:路面狀況



巡查日期地點: 112.12.06/ Y22車站

照片說明:路面狀況



巡查日期地點: 112.12.06/ Y22車站

照片說明:路面狀況



巡查日期地點: 112.12.06/ Y23車站

照片說明:路面狀況



巡查日期地點: 112.12.06/ Y23車站

照片說明:路面狀況



巡查日期地點: 112.12.06/ Y23車站

照片說明:路面狀況



巡查日期地點:112.12.06/Y21車站





巡查日期地點: 112.12.06/ Y22車站

照片說明:牌面設置狀況



巡查日期地點: 112.12.06/ Y23車站

照片說明:牌面設置狀況



巡查日期地點: 112.12.06/ Y23車站

照片說明:路面龜裂狀況



巡查日期地點:112.12.06/ Y23車站

照片說明:路面龜裂狀況




巡查日期地點: 112.12.06/ Y23車站

照片說明:路面龜裂狀況



巡查日期地點: 112.12.06/ Y23車站





巡查日期地點: 112.12.06/ Y23車站

照片說明:路面龜裂狀況




巡查日期地點: 112.12.06/ Y23車站

照片說明:路面龜裂狀況



巡查日期地點:112.12.06/-Y23車站





巡查日期地點: 112.12.06/ Y23車站

照片說明:路面龜裂狀況



巡查日期地點: 112.12.06/ Y23車站

照片說明:路面龜裂狀況