

巡查日期地點: 112.12.18/ Y21車站

照片說明:路面狀況



巡查日期地點: 112.12.18/ Y21車站

照片說明:路面狀況



巡查日期地點: 112.12.18/ Y21車站

照片說明:路面狀況



巡查日期地點: 112.12.18/ Y22車站

照片說明:路面狀況



巡查日期地點:112.12.18/ Y22車站

照片說明:路面狀況



巡查日期地點:112.12.18/ Y22車站 照片說明:路面狀況



巡查日期地點: 112.12.18/ Y23車站

照片說明:路面狀況



巡查日期地點: 112.12.18/ Y23車站

照片說明:路面狀況



巡查日期地點: 112.12.18/ Y23車站

照片說明:路面狀況



巡查日期地點: 112.12.18/ Y21車站

照片說明:牌面設置狀況



巡查日期地點: 112.12.18/ Y22車站

照片說明:牌面設置狀況



巡查日期地點: 112.12.18/ Y23車站

照片說明:牌面設置狀況



巡查日期地點:112.12.18/ Y23車站 照片說明:路面龜裂狀況



巡查日期地點: 112.12.18/ Y23車站

照片說明:路面龜裂狀況




巡查日期地點: 112.12.18/ Y23車站

照片說明:路面龜裂狀況



巡查日期地點: 112.12.18/ Y23車站





巡查日期地點: 112.12.18/ Y23車站

照片說明:路面龜裂狀況



巡查日期地點: 112.12.18/ Y23車站

照片說明:路面龜裂狀況