

巡查日期地點: 113.01.07/ Y21車站

照片說明:路面狀況



巡查日期地點: 113.01.07/ Y21車站

照片說明:路面狀況



巡查日期地點: 113.01.07/ Y21車站

照片說明:路面狀況



巡查日期地點: 113.01.07/ Y22車站

照片說明:路面狀況



巡查日期地點: 113.01.07/ Y22車站

照片說明:路面狀況



巡查日期地點: 113.01.07/ Y22車站

照片說明:路面狀況



巡查日期地點: 113.01.07/ Y23車站

照片說明:路面狀況



巡查日期地點: 113.01.07/ Y23車站

照片說明:路面狀況



巡查日期地點: 113.01.07/ Y23車站

照片說明:路面狀況



巡查日期地點: 113.01.07/ Y21車站

照片說明:牌面設置狀況



巡查日期地點: 113.01.07/ Y22車站

照片說明:牌面設置狀況



巡查日期地點: 113.01.07/ Y23車站

照片說明:牌面設置狀況



巡查日期地點: 113.01.07/ Y23車站

照片說明:路面龜裂狀況



巡查日期地點: 113.01.07/ Y23車站

照片說明:路面龜裂狀況



巡查日期地點: 113.01.07/ Y23車站

照片說明:路面龜裂狀況