

# 環狀線北環段Y20(不含)~Y23(含)土建及水電環控區段標工程

日期: 112年12月23日

| 時段 | 號誌    | 標誌 | 標線         | 警示燈<br>(爆閃) | 帆布圍籬 | 籬外施工<br>(外單位) | 時間、位置、坑洞修補改正措施      |
|----|-------|----|------------|-------------|------|---------------|---------------------|
| 上午 | 10:00 |    | 680標全線路況良好 |             |      |               | 10:00<br>680標全線路況良好 |
| 下午 | 16:00 |    | 680標全線路況良好 |             |      |               | 16:00<br>Y23站道路因龜裂  |
| 其它 |       |    | /          |             |      |               | /                   |

台工:

/

巡查人:

1223  
1710

覆核:

※V：正常，◎：嚴重缺失，有危及行車或行人安全之虞須立即改善，○：一般性缺失，須列管限期改善(n:表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分)，檢附當日巡檢照片。

※籬外施工：圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表

# 環狀線CF680B區段標道道路巡查照片



巡查日期地點：112.12.23/ Y21車站  
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：112.12.23/ Y21車站  
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：112.12.23/ Y21車站  
照片說明：路面狀況



# 環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：112.12.23/ Y22車站  
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：112.12.23/ Y22車站  
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：112.12.23/ Y22車站  
照片說明：路面狀況



# 環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：112.12.23/ Y23車站  
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：112.12.23/ Y23車站  
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：112.12.23/ Y23車站  
照片說明：路面狀況

