



# 環狀線北環段Y20(不含)~Y23(含)土建及水電環控區段標工程

日期：113年1月22日

| 時段 | 號誌 | 標誌 | 標線 | 警示燈<br>(爆閃) | 帆布圍籬 | 籬外施工<br>(外單位) | 時間、位置、坑洞修補改正措施                                   |
|----|----|----|----|-------------|------|---------------|--|
| 上午 |    |    |    |             |      |               | 10:00<br>682標全均狀況良好<br>Y23站周邊道路路面龜裂              |
| 下午 |    |    |    |             |      |               | 16:00<br>682標全均狀況良好<br>籬外施工項目已收工<br>Y23站周邊道路路面龜裂 |
| 其它 |    | X  |    |             |      |               | X  |

台工： X                      巡查人：                       覆核： 

※V：正常，◎：嚴重缺失，有危及行車或行人安全之虞須立即改善，○：一般性缺失，須列管限期改善(n:表示幾處)。  
 ※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分)，檢附當日巡檢照片。  
 ※籬外施工：圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。  
 ※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表

# 環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：113.01.22/ Y21車站  
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：113.01.22/ Y21車站  
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：113.01.22/ Y21車站  
照片說明：路面狀況

## 環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：113.01.22/ Y22車站  
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：113.01.22/ Y22車站  
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：113.01.22/ Y22車站  
照片說明：路面狀況



## 環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：113.01.22/ Y23車站  
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：113.01.22/ Y23車站  
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：113.01.22/ Y23車站  
照片說明：路面狀況