

環狀線北環段Y20(不含)~Y23(含)土建及水電環控區段標工程

日期：113年8月5日

時段	號誌	標誌	標示燈 (感測)	帆布圍蔽	額外施工 (外單位)	時間、位置、坑洞修補改正措施
上午	09:27	68 樽狀說牌				09:27 Y23站南側道路龜裂
下午	16:12	68 樽狀說牌				16:12 Y23站南側道路龜裂
其它		X				X

台工: X

巡查人: 魯建

覆核:


 2023/8/5

※V: 正常, ⊙: 嚴重缺失, 有危及行車或行人安全之處須立即改善, ○: 一般性缺失, 須列管限期改善(n: 表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分), 檢附當日巡檢照片。

※額外施工: 圍蔽外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假期請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表