

# 環狀線北環段Y20(不含)~Y23(含)土建及水電環控區段標工程

日期：113年8月4日

時段	號站	標站	標線	警示燈 (爆閃)	帆布圍籬	額外施工 (外單位)	時間、位置、杭州修補改正措施
上午	10:42						10:42 Y23站南側道路龜裂
下午	16:02	標站狀況					16:02 Y23站第二工區圍籬移位
其它							X

台工： X

巡查人： *[Signature]*

覆核： *[Signature]*

※V：正常，⊙：嚴重缺失，有危及行車或行人安全之處須立即改善，○：一般性缺失，須列管限期改善(n:表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分)，檢附當日巡檢照片。

※離外施工：圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假期請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表