

環狀線北環段Y20(不含)~Y23(含)土建及水電環控區段標工程

日期：113年8月13日

時段	號誌	標誌	標線	警示燈 (爆閃)	帆布圍籬	籬外施工 (外單位)	時間、位置、坑洞修補改正措施
上午	10:12	682導狀況良好				10:12	Y23立杆南側底面毫無
下午	14:29	682導狀況良好				14:29	Y23立杆南側底面毫無
其它						X	

台工： 巡查人：  
覆核：

- ※V：正常，◎：嚴重缺失，有危及行車或行人安全之虞須立即改善，○：一般性缺失，須列管限期改善(n:表示幾處)。  
 ※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分)，檢附當日巡檢照片。  
 ※籬外施工：圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。  
 ※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表