

環狀線北環段YZ0(不含)~Y23(含)土建及水電環控區段標工程

日期：113年8月14日

時段	號誌	標誌	標線	警示燈 (爆閃)	帆布圍籬	籬外施工 (外單位)	時間、位置、坑洞修補改善措施
上午	09:12	Y22立柱第二工區圍籬遷移				09:12	Y23立柱南側道跡毫無
下午	15:19	68杆狀況良好				15:19	Y23立柱南側道跡毫無
							X
其它							X

台工：X 巡查人： 覆核：

※V：正常，◎：嚴重缺失，有危及行車或行人安全之虞須立即改善，○：一般性缺失，須列管限期改善(n:表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分)，檢附當日巡檢照片。

※籬外施工：圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表