

## 環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：113.10.10 / Y21車站  
照片說明：牌面設置狀況



巡查日期地點：113.10.10 / Y22車站  
照片說明：牌面設置狀況



巡查日期地點：113.10.10 / Y23車站  
照片說明：牌面設置狀況