

# 環狀線北環段Y20(不含)~Y23(含)土建及水電環控區段標工程

日期: 113年11月22日

| 時段 | 號誌 | 標誌 | 標線 | 警示燈<br>(爆閃) | 帆布圍籬 | 籬外施工<br>(外單位) | 時間、位置、坑洞修補改正措施                             |
|----|----|----|----|-------------|------|---------------|--|
| 上午 |    |    |    |             |      |               | 10:00<br>682標全線狀況正常<br>10:00<br>682標全線狀況良好 |
| 下午 |    |    |    |             |      |               | 16:00<br>682標全線狀況正常<br>16:00<br>682標全線狀況良好 |
| 其它 |    |    |    |             |      |               |  |

台工:

巡查人:

覆核:

※V: 正常, ⊙: 嚴重缺失, 有危及行車或行人安全之虞須立即改善, ○: 一般性缺失, 須列管限期改善(n: 表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分), 檢附當日巡檢照片。

※籬外施工: 圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表