

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：114.05.10 / Y21車站

照片說明：牌面設置狀況



巡查日期地點：114.05.10 / Y22車站

照片說明：牌面設置狀況



巡查日期地點：114.05.10 / Y23車站

照片說明：牌面設置狀況