


環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：115.05.06/ Y21車站
照片說明：牌面設置狀況



巡查日期地點：115.05.06/ Y22車站
照片說明：牌面設置狀況



巡查日期地點：115.05.06/ Y23車站
照片說明：牌面設置狀況