

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：115.05.23/ Y22車站
照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：115.05.23/ Y22車站
照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：115.05.23/ Y23車站
照片說明：路面龜裂狀況