環狀線北環段Y20(不含)~Y23(含)土建及水電環控區段標工程

日期: 113年11月6日

時段	號誌	標誌	標線	警示燈(爆閃)	帆布圍籬	籬外施工(外單位)	時間、位置、坑洞修補改正措施
上午	10:00 682標全線狀況正常						10:00 682標全線狀況良好
下午	16:00 682標全線狀況正常						16:00 682標全線狀況良好
其它	∠						∠

台工: ∠ 巡查人: 國 1106/1730 覆核: 1107 09:01

※V：正常，◎：嚴重缺失，有危及行車或行人安全之虞須立即改善，○：一般性缺失，須列管限期改善(n:表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分)，檢附當日巡檢照片。

※籬外施工：圍籬外施工應於16:00前收工（應以有、無註記）。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表