

環狀線北環段Y20(不含)~Y23(含)土建及水電環控區段標工程

日期: 114年 7月 6日

時段	號誌	標誌	標線	警示燈 (爆閃)	帆布圍籬	籬外施工 (外單位)	時間、位置、坑洞修補改正措施
上午		10:00 CF 680B 全線狀況正常					10:00 CF 680B 全線狀況正常
下午		15:00 CF 680B 全線狀況正常					15:00 CF 680B 全線狀況正常
其它		∞					∞

台工: 巡查人: 覆核:

- ※V: 正常, ◎: 嚴重缺失, 有危及行車或行人安全之虞須立即改善, ○: 一般性缺失, 須列管限期改善(n: 表示幾處)。
- ※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分), 檢附當日巡檢照片。
- ※籬外施工: 圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。
- ※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表