環狀線北環段Y20(不含)~Y23(含)土建及水電環控區段標工程

日期:114年3月22日

時段	號誌	標誌	標線	警示燈(爆閃)	帆布圍籬	籬外施工(外單位)	時間、位置、坑洞修埔改正措施
上午	10:00 CF680B全線狀況正常						10:00 CF680B全線路面狀況正常
下午	15:00 CF680B全線狀況正常						15:00 CF680B全線路面狀況正常
其它	✓						✓

台工:✓ 巡查人:[illegible] 0322 覆核:[illegible]

※V:正常,◎:嚴重缺失,有危及行車或行人安全之虞須立即改善,○:一般性缺失,須列管限期改善(n:表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分),檢附當日巡檢照片。

※籬外施工:圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表