

環狀線北環段Y20(不含)~Y23(含)土建及水電環控區段標工程

日期：14年3月29日

時段	號誌	標誌	標線	警示燈 (爆閃)	帆布圍籬	籬外施工 (外單位)	時間、位置、坑洞修補改正措施
上午	10:00						10:00 CF680B 全線狀況正常
下午	15:00						15:00 CF680B 全線路面狀況正常
其它							✓ ✓

台工：

✓

巡查人： 陳昇金

覆核：

2014.3.29

※V：正常，◎：嚴重缺失，有危及行車或行人安全之虞須立即改善，○：一般性缺失，須列管限期改善(n:表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分)，檢附當日巡檢照片。

※籬外施工：圍籬外施工應於16:00前收工（應以有、無註記）。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表