

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：114.12.22/ Y21車站
照片說明：路面狀況




巡查日期地點：114.12.22/ Y21車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：114.12.22/ Y21車站
照片說明：路面狀況

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：114.12.22/ Y22車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：114.12.22/ Y22車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：114.12.22/ Y22車站
照片說明：路面狀況

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：114.12.22/ Y23車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：114.12.22/ Y23車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：114.12.22/ Y23車站
照片說明：路面狀況

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：114.12.22/ Y21車站
照片說明：牌面設置狀況



巡查日期地點：114.12.22/ Y22車站
照片說明：牌面設置狀況



巡查日期地點：114.12.22/ Y23車站
照片說明：牌面設置狀況

環狀線CF680B區段標道路巡查照片


2025.12.22 巡查日期地點：114.12.22/ Y21車站 照片說明：夜間路面、路燈及警示燈狀況

2025.12.22 巡查日期地點：114.12.22/ Y22車站 照片說明：夜間路面、路燈及警示燈狀況

2025.12.22 巡查日期地點：114.12.22/ Y23車站 照片說明：夜間路面、路燈及警示燈狀況