

# 環狀線北環段Y20(不含)~Y23(含)土建及水電環控區段標工程

日期: 114年12月28日

時段	號誌	標誌	標線	警示燈 (爆閃)	帆布圍籬	籬外施工 (外單位)	時間、位置、坑洞修補改正措施	
上午	09:40	682 標狀況正常					09:40	682 標狀況正常
下午	16:50	682 標狀況正常					16:50	682 標狀況正常
其它	18:10	682 標狀況正常					18:10	682 標狀況正常

台工: X

巡查人:

張也財

覆核:

張也財

※V: 正常, ◎: 嚴重缺失, 有危及行車或行人安全之虞須立即改善, ○: 一般性缺失, 須列管限期改善(n: 表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分), 檢附當日巡檢照片。

※籬外施工: 圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表