

# 環狀線北環段Y20(不含)~Y23(含)土建及水電環控區段標工程

日期: 115 年 1 月 2 日

| 時段 | 號誌 | 標誌              | 標線       | 警示燈<br>(爆閃) | 帆布圍籬 | 籬外施工<br>(外單位) | 時間、位置、坑洞修補改正措施              |
|----|----|-----------------|----------|-------------|------|---------------|-----------------------------|
| 上午 |    | 10:00<br>CF680B | 全線路面狀況正常 |             |      |               | 10:00<br>CF680B<br>全線路面狀況正常 |
| 下午 |    | 15:00<br>CF680B | 全線路面狀況正常 |             |      |               | 15:00<br>CF680B<br>全線路面狀況正常 |
| 其它 |    | 19:00<br>CF680B | 全線路面狀況正常 |             |      |               | 19:00<br>CF680B 全線路面狀況正常    |

台工:

X

巡查人:

李國強 0102  
1930

覆核:

黃有 0102  
1930

※V: 正常, ◎: 嚴重缺失, 有危及行車或行人安全之虞須立即改善, ○: 一般性缺失, 須列管限期改善(n: 表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分), 檢附當日巡檢照片。

※籬外施工: 圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表