

環狀線北環段Y20(不含)~Y23(含)土建及水電環控區段標工程

日期：115年1月8日

| 時段 | 號誌 | 標誌 | 標線 | 警示燈 (爆閃) | 帆布圍籬 | 籬外施工 (外單位) | 時間、位置、坑洞修補改正措施 |
|------------|----|----|----|-------------|------|---------------|--|
| 上午 | | | | | | | 10:00 CF680B全線狀況正常。 10:00 CF680B全線路面狀況正常。 |
| 下午 | | | | | | | 15:00 CF680B全線狀況正常。 15:00 CF680B全線路面狀況正常。 |
| 其它 (夜間) | | | | | | | 19:00 CF680B全線狀況正常。 19:00 CF680B全線路面狀況正常。 |

台工：

L

巡查人：



 2015/1/8
 19:00

覆核：



※V：正常，◎：嚴重缺失，有危及行車或行人安全之虞須立即改善，○：一般性缺失，須列管限期改善(n:表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分)，檢附當日巡檢照片。

※籬外施工：圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表