

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



2027.02.28

巡查日期地點：115.02.28/ Y21車站
照片說明：路面狀況



2027.02.28

巡查日期地點：115.02.28/ Y21車站
照片說明：路面狀況



2027.02.28

巡查日期地點：115.02.28/ Y21車站
照片說明：路面狀況

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：115.02.28/ Y22車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.02.28/ Y22車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.02.28/ Y22車站
照片說明：路面狀況

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：115.02.28/ Y23車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.02.28/ Y23車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：115.02.28/ Y23車站
照片說明：路面狀況

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：115.02.28/ Y21車站
照片說明：牌面設置狀況



巡查日期地點：115.02.28/ Y22車站
照片說明：牌面設置狀況



巡查日期地點：115.02.28/ Y23車站
照片說明：牌面設置狀況

環狀線CF680B區段標道路巡查照片9*




巡查日期地點：115.02.27/ Y22車站
照片說明：路面狀況龜裂情況



巡查日期地點：115.02.27/ Y21車站
照片說明：路面狀況龜裂情況




環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：115.02.28/ Y21車站
照片說明：夜間路面、路燈及警示燈狀況



巡查日期地點：115.02.28/ Y22車站
照片說明：夜間路面、路燈及警示燈狀況



巡查日期地點：115.02.28/ Y23車站
照片說明：夜間路面、路燈及警示燈狀況