

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



2024.06.14

巡查日期地點：113.06.14/ Y21車站
照片說明：路面狀況



2024.06.14

巡查日期地點：113.06.14/ Y21車站
照片說明：路面狀況



2024.06.14

巡查日期地點：113.06.14/ Y21車站
照片說明：路面狀況

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：113.06.14/ Y22車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：113.06.14/ Y22車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：113.06.14/ Y22車站
照片說明：路面狀況

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：113.06.14/-23車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：113.06.14/ Y23車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：113.06.14/ Y23車站
照片說明：路面狀況

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：1137.06.14/ Y21車站
照片說明：牌面設置狀況



巡查日期地點：113.06.14/ Y22車站
照片說明：牌面設置狀況



巡查日期地點：113.06.14/ Y23車站
照片說明：牌面設置狀況

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：1137.06.14/ Y22車站
照片說明：道路路面龜裂情況



巡查日期地點：113.06.14/ Y23車站
照片說明：道路路面龜裂情況



巡查日期地點：113.06.14/ Y23車站
照片說明：道路路面龜裂情況