

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：113.05.29/ Y21車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：113.05.29/ Y21車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：113.05.29/ Y21車站
照片說明：路面狀況

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：113.05.29/ Y22車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：113.05.29/ Y22車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：113.05.29/ Y22車站
照片說明：路面狀況

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：113.05.29/-23車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：113.05.29/ Y23車站
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：113.05.29/ Y23車站
照片說明：路面狀況

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：113.05.29/ Y21車站
照片說明：牌面設置狀況



巡查日期地點：113.05.29/ Y22車站
照片說明：牌面設置狀況



巡查日期地點：113.05.29/ Y23車站
照片說明：牌面設置狀況

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：113.05.29/ Y22車站
照片說明：道路下陷



巡查日期地點：113.05.29/ Y22車站
照片說明：道路下陷



巡查日期地點：113.05.29/ Y22車站
照片說明：道路下陷

環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：113.05.29/ Y22車站
照片說明：道路修補完畢



巡查日期地點：113.05.29/ Y22車站
照片說明：道路修補完畢



巡查日期地點：113.05.29/ Y22車站
照片說明：道路修補完畢