

## 環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：113.04.30/ Y21車站  
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：113.04.30/ Y21車站  
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：113.04.30/ Y21車站  
照片說明：路面狀況

# 環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：113.04.30/ Y22車站  
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：113.04.30/ Y22車站  
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：113.04.30/ Y22車站  
照片說明：路面狀況

## 環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：113.04.30/ Y23車站  
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：113.04.30/ Y23車站  
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：113.04.30 Y23車站  
照片說明：路面狀況

# 環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：113.04.30/ Y21車站  
照片說明：牌面設置狀況



巡查日期地點：113.04.30/ Y22車站  
照片說明：牌面設置狀況



巡查日期地點：113.04.30/ Y23車站  
照片說明：牌面設置狀況

# 環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：113.04.30/ Y22車站  
照片說明：Y22交維牌面缺失改善中



巡查日期地點：113.04.30/ Y22車站  
照片說明：Y22交維牌面缺失改善後



巡查日期地點：113.04.30/ Y22車站  
照片說明：Y22人行道道路水泥龜裂

## 環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：113.04.30/ Y23車站  
照片說明：Y23交維牌面缺失改善中



巡查日期地點：113.04.30/ Y23車站  
照片說明：Y23交維牌面缺失改善後

