


# 環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：113.06.28/ Y21車站  
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：113.06.28/ Y21車站  
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：113.06.28/ Y21車站  
照片說明：路面狀況

## 環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：113.06.28/ Y22車站  
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：113.06.28/ Y22車站  
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：113.06.28/ Y22車站  
照片說明：路面狀況

## 環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：113.06.28/ Y23車站  
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：113.06.28/ Y23車站  
照片說明：路面狀況



巡查日期地點：113.06.28/ Y23車站  
照片說明：路面狀況



## 環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：113.06.28/ Y21車站  
照片說明：牌面設置狀況



巡查日期地點：113.06.28/ Y22車站  
照片說明：牌面設置狀況



巡查日期地點：113.06.28/ Y23車站  
照片說明：牌面設置狀況

## 環狀線CF680B區段標道路巡查照片



巡查日期地點：113.06.28/ Y23車站  
照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：113.06.28/ Y23車站  
照片說明：路面龜裂狀況



巡查日期地點：113.06.28/ Y23車站  
照片說明：路面龜裂狀況