

# 環狀線北環段Y20(不含)~Y23(含)土建及水電環控區段標工程

日期: 113年8月6日

時段	號站	標站	標線	警示燈 (爆閃)	帆布圍籬	幕外施工 (外單位)	時間、位置、坑洞修補改正措施
上午	10:12 652樽狀況良好						10:12 Y23站南側道路跑車
下午	15:41 682樽狀況良好						15:41 Y23站南側道路跑車
其它				X			X

台工: X

巡查人: *[Signature]*

覆核: *[Signature]*

※V: 正常, ⊙: 嚴重缺失, 有危及行車或行人安全之處須立即改善, ○: 一般性缺失, 須列管限期改善(□: 表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分), 檢附當日巡檢照片。

※幕外施工: 圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假期請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表