

環狀線北環段Y20(不含)~Y23(含)土建及水電環控區段標工程

日期: 115 年 8 月 7 日

時段	號誌	標誌	標線	警示燈 (爆閃)	帆布圍籬	離外施工 (外單位)	時間、位置、說明修補改正措施
上午	10:20	680 標	狀況良好				14:10:20 Y23 站南側道路色裂
下午	16:00	680 標	狀況良好				16:00 Y23 站南側道路色裂
其它							

台工: 4

巡查人: 盧

覆核: 盧

※V: 正常, ⊙: 嚴重缺失, 有危及行車或行人安全之虞須立即改善, ○: 一般性缺失, 須列管限期改善(n: 表示幾處)。
 ※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時分), 檢附當日巡檢照片。
 ※離外施工: 圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。
 ※休假期請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表