

環狀線北環段Y20(不含)~Y23(含)土建及水電環控區段標工程

日期：113年8月15日

時段	號誌	標誌	標線	警示燈 (爆閃)	帆布圍籬	籬外施工 (外單位)	時間、位置、坑洞修補改正措施
上午	09:17	68標狀況良好					09:17 Y23站南側道路電線
下午	15:13	68標狀況良好					15:13 Y23站南側道路電線
其它			X				X

台工： X

巡查人：

覆核：

- ※V：正常，◎：嚴重缺失，有危及行車或行人安全之虞須立即改善，○：一般性缺失，須列管限期改善(n:表示幾處)。
- ※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分)，檢附當日巡檢照片。
- ※籬外施工：圍籬外施工應於16:00前完工(應以有、無註記)。
- ※休假請確實交接工作內容並確實落實道路路巡查表