

環狀線北環段L0(不含)~Y23(含)土建及水電環控區段標工程

日期：103年6月16日

時段	號誌	標誌	標線	警示燈 (爆閃)	帆布圍籬	離外施工 (外單位)	時間、位置、坑洞修補改正措施
上午 16:00	680 標 誌況良好					10:00	680 標誌狀況良好
下午 16:30						16:00	680 標誌狀況良好
其它							

合工： 巡查人： 覆核：

※V：正常，◎：嚴重缺失，有危及行車或行人安全之虞須立即改善，○：一般性缺失，須列管限期改善(n:表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分)，檢附當日巡檢照片。

※離外施工：圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表