

環狀線北環段Y20(不含)~Y23(含)土建及水電環控區段標工程

日期：115 年 8 月 17 日

時段	號誌	標誌	標線	警示燈 (爆閃)	帆布圍籬	籬外施工 (外單位)	時間、位置、坑洞修補改正措施
上午	10:00	680 標全線狀況良好					10:00 680 標全線狀況良好
下午	16:00	680 標全線狀況良好					16:00 680 標全線狀況良好
其它							

台工： 巡查人： 覆核：

- ※V：正常，◎：嚴重缺失，有危及行車或行人安全之虞須立即改善，○：一般性缺失，須列管限期改善(n:表示幾處)。
- ※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分)，檢附當日巡檢照片。
- ※籬外施工：圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。
- ※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表