

環狀線北環段Y40(不含)~Y23(含)土建及水電環控區段標工程

日期：113年8月8日

時段	標誌	標誌	標線	警示燈 (爆閃)	帆布圍籬	離外施工 (外單位)	時間、位置、坑洞修補改正措施
上午	09:52	6a	指示燈				09:52 Y23北南側道路龜裂
下午	14:52	Y21	管蓋範圍外牌面 外車車禍導致毀損				14:52 Y23北南側道路龜裂
其它							X

台工： X

巡查人：

覆核：

※V：正常，◎：嚴重缺失，有危及行車或行人安全之虞須立即改善，○：一般性缺失，須列管限期改善(□：表示幾處)。

※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分)，檢附當日巡檢照片。

※圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。

※休假請確實交接工作內容並確實落實道路巡查表