

環狀線北環段Y20(不含)~Y23(含)土建及水電環控區段標工程

日期: 113年8月21日

時段	號誌	標誌	標線	警示燈 (爆閃)	帆布圍籬	籬外施工 (外單位)	時間、位置、坑洞修補改正措施
上午	10:00	682標	狀況良好				10:00 Y21站道路坑洞 Y22站道路龟裂及坑洞
下午	16:00	682標	狀況良好				16:00 Y21站道路坑洞 Y23站道路龟裂及坑洞
其它							Y

台工: Y
 巡查人: 蘇文文
 覆核: 劉政
 108/1/170

- ※V: 正常, ◎: 嚴重缺失, 有危及行車或行人安全之虞須立即改善, ○: 一般性缺失, 須列管限期改善(n: 表示幾處)。
- ※巡檢人員請簽名並書寫巡檢時間(並簽註時:分), 檢附當日巡檢照片。
- ※籬外施工: 圍籬外施工應於16:00前收工(應以有、無註記)。
- ※休假請確實交接工作內容並確實落實落實道路巡查表